

ANEXO

TABLA DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA



1.4.1.5.- TABLA DE ANÁLISIS DE SEGURIDADES DE LA MÁQUINA

R: REALIZADO P: PENDIENTE : ESTUDIO

ZONA DE MÁQUINA:

FASE	OPERACIÓN	SITUACIÓN PELIGROSA	PELIGRO SEGÚN NORMA EN 292-1	GR	FR	PR	РО	SOLUCIÓN	ESTADO	SEGÚN NORMA
1. REGLAJES Y PROGRAMACIÓN	INCORPORACION A OBRA	CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACION.	MECANICO	D	В	В	то	ELABORAR NORMAS PARA EJECUCION TRABAJOS	R	
	CONEXIONADO AL SISTEMA ELECTRICO	CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS.	ELECTRICO	LD	В	В	Т	CUMPLIMIENTO REBT Y MIE-BT	R	
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS	MECANICO	D	В	В	то	UTILIZAR MANUAL DE USO E INSTALACION	R	
2. FUNCIONAMIENTO NORMAL		ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS	MECANICO	LD	М	В	Т	ALEJARSE ZONA HASTA FINAL PLEGADO / REPLEGADO	R	
3. LIMPIEZA	LIMPIEZA PARTE SUPERIOR ESCAMOVIL	CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS.	ELECTRICO	LD	M	В	т	MANTENER DESCONECTADO EL SISTEMA	R	
4.LOCALIZACIÓN AVERÍAS	COMPROBACION FALLOS ENERGIA.	CONTACTOS ELECTRICOS DIRECTOS O INDIRECTOS.	ELECTRICO	D	В	В	то	MANTENER DESCONECTADO EL SISTEMA	R	
5. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MONTAJE DESMONTAJE COMPONENTES.	CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS	MECANICO	LD	В	В	Т	DOTAR OPERARIO EPI ADECUADO	R	
	LIMPIEZA Y ENGRASE COMPONENTES	ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS	MECANICO	LD	В	В	Т	DOTAR OPERARIO EPI ADECUADO	R	

1.5.- VERIFICACION / COMPROBACION DE LA ADECUACION A LA DIRECTIVA DE MAQUINAS.

Lista de Comprobación de los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud del Anexo I de la Directiva de máquinas y normas utilizadas:

Tipo de máquina	
ESCAMOVIL	GENERICO

1.- REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD

4.4	Generalidades -	PRO	CEDE	REFERENCIA	NORMAS EN	OTRAS NORMAS
1.1.	Generalidades	SI	NO	EXP. TEC.	NORWAS EN	
1.1.1	Se han aplicado las definiciones de "Zona Peligrosa" "Personas expuesta" y "Operador" según el ANEXO	Х		1.4	1050 - 954	
1.1.2	a) Por su construcción, la máquina es apta para trabajar. Regular y Mantener si riesgos para el usuario cuando las operaciones se realicen en las condiciones previstas por el fabricante. Las medidas de seguridad tomadas tienden a suprimir los riesgos de accidentes en toda la vida útil de la máquina.	Х		1.4	1050 - 954	
	Se han aplicado los principios de seguridad: Eliminar, proteger e informar de los riesgos.	Х		1.4	1050 - 954	
	En el diseño de la máquina y su documentación se ha previsto el uso anormal de la máquina		Х	1.4	1050 - 954	
	Se ha reducido al mínimo la fatiga y estrés del usuario, aplicando principios de ergonomía.	Х		1.4	1050 - 954	
	Se han tenido en cuenta las molestias del operador por uso de protecciones individuales.		Х	1.4	1050 -954	
	La máquina se entrega con todos los equipos para que pueda ser regulada, mantenida y usada sin riesgos.	Х		1.4	1050 - 954	
1.1.3	Ninguno de los materiales empleados en la construcción de la máquina o utilizados en su funcionamiento, genera un riesgo para la seguridad o la salud.	Х		1.2	1050 - 954	
1.1.4.	El alumbrado incorporado cubre las zonas precisas sin sombras molestas ni deslumbramientos.		Х			
1.1.5.	Con miras a su manipulación, la máquina o sus elementos:	Х		1.2	1050 - 954	
	Puede manipularse con seguridad y está diseñada o embalada para su almacenamiento sin riesgos.					
	Presenta o puede dotarse de accesorios que posibilitan su prensión por un medio de elevación.		Х			
	Es fácilmente desplazable o presenta medios para su transporte manual.	Х		1.2	1050 - 954	

4.0	Mondos	PRO	CEDE	REFERENCIA	NORMAS EN	OTD AC NODMAG
1.2.	Mandos	SI	NO	EXP. TEC.		OTRAS NORMAS
1.2.1.	Los sistemas de mando:	Х		1.2	60204	
	Resisten las condiciones normales de servicio y las influencias externas.					
	No se producen situaciones peligrosas en caso de error en la lógica de las maniobras.		Х			
1.2.2	Los órganos de accionamiento:	Х		1.2	60204	
	Son claramente visibles e identificables, estando marcados de forma adecuada.					
	Están colocados de manera que se puedan maniobrar con seguridad y de forma inequívoca.	Χ		1.2	60204	
	Los movimientos de los órganos de accionamiento son coherentes con el efecto ordenado.	Χ		1.2	60204	
	Están colocados fuera de los espacios peligrosos y su maniobra no acarrea riesgos adicionales.	Χ		1.2	60204	
	Están diseñados o protegidos de forma que el efecto deseado, cuando pueda acarrear un riesgo, no puede producirse sin una maniobra intencional.	Χ		1.2	60204	
	Están fabricados de forma que resistan los esfuerzos previsibles.	Х		1.2	60204	
	Presenta los dispositivos de señalización adecuados para su funcionamiento seguro.		Х			
	Desde el puesto de mando, el operario puede advertir las indicaciones de los dispositivos de señalización, pudiendo asegurarse de que ninguna persona esté expuesta en los espacios peligrosos.		Х			
	El sistema de mando es tal que cualquier puesta en marcha viene precedida de una señal de advertencia sonora y/o visual y la persona expuesta puede oponerse a la puesta en marca rápidamente.		Х			
1.2.3.	La puesta en marcha de la máquina sólo es posible efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un órgano previsto a tal efecto. Esto se aplica también:	Х		1.2	60204	
	A la puesta en marcha tras una parada, sea cual sea la causa de dicha parada.	Х		1.2	60204	
	A la orden de modificación importante (velocidad, presión) que presenta riesgos.		Х			
	Presenta dispositivos para evitar el riesgo por incorporar varios accionamientos de puesta en marcha.		Х			
1.2.4.	La máquina está provista de un órgano de accionamiento que permite su parado total de forma segura.	Х		1.2	60204	
	La orden de parada tiene prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha.	Х		1.2	60204	
	Parada normal: permite el paro total de la máquina en condiciones seguras.	Х		1.2	60204	
	Parada de emergencia: actuadores claramente identificables, con bloqueo. Su desbloqueo no vuelve a poner la máquina en marcha. No desencadenan la función de paro hasta ser bloqueados.	Х		1.2	60204	
	Instalaciones complejas: el paro de emergencia para las máquinas contiguas que constituyen peligro.		Х			
1.2.5.	Selector de modo marcha:	Х		1.2	60204	
	Tiene prioridad sobre los demás sistemas de mando, excepto el paro de emergencia.					
	Los diferentes modos de marcha presentan varios niveles de seguridad: el selector es enclavable.		Х			
	Cuando un modo de marcha neutraliza alguna protección: se excluye el modo automático, manteniendo mando sensitivo, en condiciones de menor riesgo y se prohíben movimientos peligrosos.		Х			
1.2.6.	El fallo en la alimentación de energía, restablecimiento o variación, no provoca	Х		1.2	60204	
	situaciones peligrosas:					
	Ni una puesta en marca intempestiva.					
	Ni un impedimento para detener la máquina si ya se ha dado la orden.		Х			
	Ni la caída o proyección de elementos o piezas.		Х			
	Ni un impedimento para la parada automática o manual de los elementos móviles.		Х			
	Ni la ineficacia de los dispositivos de protección.		Х			



1.2.7	Los defectos en la lógica ni los fallos de circuito de mando no producen situaciones peligrosas			
	Ni una puesta en marcha intempestiva.			
	Ni un impedimento para detener la máquina si ya se ha dado la orden.	Χ		
	Ni la caída o proyección de elementos o piezas.	Χ		
	Ni un impedimento para la parada automática o manual de los elementos móviles.	Х		
	Ni la ineficacia de los dispositivos de protección.	Х		
1.2.8.	Programas: el software de diálogo operador-mandos, es interactivo.	Χ		

4.2	Medidos de coguridad centra polígros mecénicos	PRO	CEDE	REFERENCIA	NORMAS EN	OTRAS NORMAS
1.3	Medidas de seguridad contra peligros mecánicos	SI	NO	EXP. TEC.	NORWAS EN	OTRAS NORMAS
1.3.1	Estabilidad: la máquina es estable o dispone de medios de fijación adecuados.	Х		1.3	292	
1.3.2	Riesgo de rotura en servicio:	Х		1.3	292	
	Las partes, uniones y materiales de la máquina resisten los esfuerzos previsibles.					
	Se indican en las instrucciones los tipos y frecuencias de las inspecciones y mantenimientos.	X		1.6	292	
	Los elementos móviles susceptibles de rotura y los conductos de fluidos soportan los esfuerzos previstos, están firmemente sujetos y en caso de rotura no pueden ocasionar peligros.	Х		1.3	292	
	Cuando la alimentación es automática, el movimiento material-máquina está coordinado.	Х		1.2	292	
1.3.3.	Peligros de caída y proyección de objetos: se han tomado las precauciones necesarias para evitarlos.		Х			
1.3.4.	Peligros por superficies, aristas y ángulos accesibles: no existen en la medida que permite su función.		Х			
1.3.5.	Máquinas combinadas: cada elemento podrá utilizarse por separado sin riesgo.		Х			
1.3.6.	La selección y regulación de la velocidad y alimentación pueden efectuarse de manera segura y fiable.	Χ		6.3		
1.3.7.	Prevención de los peligros relativos a los elementos móviles. • Se ha eliminado cualquier riesgo de contacto que pueda provocar accidentes.	Х		1.2	1050 -954	
1.3.5.	La protección contra los peligros relativos a elementos móviles se ha elegido en función del riesgo A) elementos móviles de transmisión: resguardos fijos o móviles según 1.4.1, 1.4.2 1 y 1.4.2.2ª.		Х			
	B) Elementos móviles de trabajo, donde no pueden ser resguardos finos. Los tipos de protección son: Resguardos móviles según 1.4.1 y 1.4.2.		Х			
	Dispositivos sensibles (Fotoeléctricos, sensibles a la presión) según 1.4.1 y 1.4.3.	Х		1.2	1050 -954	
	Dispositivos de mantenimiento a distancia (mando a dos manos) según 1.4.1 y 1.4.3.		Х			



1.4	Características de los dispositivos de protección	PRO	CEDE	REFERENCIA	NODMAS EN	OTRAS NORMAS
1.4	Características de los dispositivos de protección	SI	NO	EXP. TEC.	NORWASEN	OTRAS NORMAS
1.4.1	Generalidades:	Х		NODMAS	60204	
	Son de construcción sólida y resistente.					
	No ocasionan riesgos suplementarios.	Х		1.2	60204	
	No son fácilmente anulados.	Χ		1.2	60204	
	Están situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.	Х		1.2	60204	
	No limitan más de lo necesario la observación del ciclo de trabajo.	Х		1.2	60204	
	Permiten las operaciones indispensables de uso, limpieza y mantenimiento sin ser desmontados.	Х		1.2	60204	
1.4.2.	Requisitos específicos para los resguardos:		Х			
	Resguardos fijos:					
	Quedan sólidamente sujetos en su lugar y para su apertura se precisan herramientas.					
	Siempre que es posible, no pueden permanecer en su puesto si carecen de sus medios de fijación.		Х			
1.4.2.2	Resguardos móviles:		Х			
	A) Los resguardos móviles del tipo A (para elementos móviles de transmisión) siempre que es posible permanecen					
	unidos a la máquina cuando sean abiertos.					
	Están asociados a un enclavamiento que impide el movimiento mientras esté accesible.		Х			
	B) Los resguardos móviles tipo B: Las partes móviles no pueden empezar a funcionar mientras se pueda entrar en		Х			
	contacto con ellas.					
	La persona expuesta no puede entrar en contacto con las partes en movimiento.		Х			
'n	Para regularlos se precisa una acción voluntaria (llave, herramientas, etc.).		X			
	La ausencia o fallo de uno de los órganos impide la marcha o provoca el paro del movimiento.		X			
	Garantiza una protección ante el peligro de proyección.		X			
1.4.2.2	Resguardos regulables que restringen el acceso a las partes móviles de trabajo.		Х			
	Son regulables automática o manualmente, sin herramientas y fácilmente.					
	Reducen tanto como es posible el riesgo de proyección.		Х			
1.4.3.	Los dispositivos de protección están diseñados e integrados en el sistema de mando de forma que:	Х		1.2	60204	
	Los elementos móviles no pueden funcionar mientras se pueda entrar en contacto con ellos.		<u> </u>			
	La persona expuesta no podrá entrar en contacto con los elementos en movimiento.	Х		1.2	60204	
	Para regularlos se precisa una acción voluntaria (llave, herramienta).	Х		1.2	60204	
	La ausencia o fallo de uno de sus componentes impide la marcha o detiene el movimiento.	Х		1.2	60204	



1.5	Medidas de seguridad contra otros peligros	PRO	CEDE	REFERENCIA	NORMAS EN	OTRAS NORMAS
	caidad do cogainada contra en co pong. co	SI	NO	EXP. TEC.		
1.5.1	Peligros debidos a la energía eléctrica:	Х		1.2	292	
	La máquina está construida para prevenir todos los riesgos de origen eléctrico.					
1.5.2.	Electricidad estática: la máquina está construida para prevenir la aparición de cargas electrostáticas peligrosas y/o		Х			
	dispone de medios para evacuarlas.					
1.5.3.	Energías distintas de la eléctrica: la máquina está construida para prevenir los riesgos derivados de: energía hidráulica.		Х			
	Energía neumática.		Х			
	Energía térmica.		Х			
1.5.4.	Se han prevenido los riesgos por errores de montaje de parte de la máquina por diseño e indicaciones.	Х		1.6		
1.5.5.	Se han prevenido los riesgos debidos a piezas/materiales a temperaturas extremas inclusive su proyección.		Х			
1.5.6.	Se han prevenido los riesgos de incendio provocados por la máquina o sustancias usadas-producidas.		Х			
	Se han prevenido los riesgos de explosión provocados por la máquina o sustancias usadas-producidas.		Х			
1.5.7.	Se evitan las concentraciones peligrosas de los productos.		Х			
1.5.7.	Se impide la inflamación de la atmósfera explosiva y se limitan las consecuencias de una explosión.		Х			
	El equipo eléctrico es conforme a las directivas para zonas de riesgo de explosión.	Х		6.3		
1.5.8.	En la máquina se han reducido los riesgos derivados de la emisión de ruido aéreo al más bajo nivel posible,	Х		1.2		
	especialmente en su fuente, teniendo en cuenta el progreso técnico.					
1.5.9.	En la máquina se han reducido los riesgos derivados de la emisión de vibraciones al más bajo nivel posible,	Х		1.2		
	especialmente en su fuente, teniendo en cuenta el progreso técnico.					
1.5.10.	Las radiaciones de la máquina se han reducido a lo estrictamente necesario para su funcionamiento y para que sus	X		1.2		
	efectos sobre las personas expuestas sean nulos o de proporciones no peligrosas.					
1.5.11.	Las radiaciones exteriores no perturban su funcionamiento.	X		1.2		
1.5.12.	Equipos láser: se ha evitado toda radiación involuntaria, ni provocan riesgos para la salud.		X			
1.5.13	Se evitan los riesgos debidos a emisiones de polvo, gases y otros residuos producidos por la máquina.		X			
	La máquina está equipada para captar/aspirar los residuos nocivos en el lugar más próximo posible.		X			·
1.5.14.	La máquina incorpora medios para que la persona expuesta no quede encerrada o permita ayuda.		Χ			
1.5.15.	La máquina está fabricada para evitar que las personas resbalen/caigan en las partes de uso previstas.		Х			



1.6	Mantenimiento	PROCEDE		REFERENCIA	NORMAS EN	OTRAS NORMAS
1.0	Wainterninento	SI	NO	EXP. TEC.	NONINAS EN	OTICAS NORWAS
1.6.1	Conservación de la máquina: los puntos de regulación, engrase y conservación:	Χ		1.6		
	Están situados fuera de las zonas peligrosas y/o pueden efectuarse con máquina parada.					
	Al menos una de las condiciones anteriores no se cumple: pueden efectuarse sin riesgo (ver 1.2.5).	Х		1.6		
	Permite realizar con seguridad la sustitución de los elementos de mayor frecuencia.	Χ		1.6		
1.6.2	Los medios de acceso al puesto de trabajo o a puntos de intervención permiten hacerlo con seguridad.	Х		1.6		
1.6.3	Separación de las fuentes de energía:	Х		1.2		
•	Presenta dispositivos que aíslan cada una de las fuentes de energía claramente identificables.					
	El dispositivo de aislamiento es acerrojable porque al conectarse de nuevo puede suponer un peligro.		Х			
	El dispositivo de aislamiento es acerrojable porque el operador no puede comprobar la permanencia de dicha separación desde todos los puestos que debe ocupar.		X			
	La energía residual tras la separación de la máquina se disipa sin peligro para las personas.		Х			
	Algunos circuitos no se desconectan de la fuente de energía (alumbrado) de forma segura		Х			
	Están asociados a un enclavamiento que impide el movimiento mientras esté accesible.	Х		1.2	60204	
1.6.4	Las causas de intervención del operador se han limitado al mínimo y pueden realizarse con seguridad.	Х		1.6		



	Indicaciones		CEDE	REFERENCIA	NORMAS EN	OTRAS NORMAS
1.7		SI	NO	EXP. TEC.	11011	
	Los dispositivos de información se comprenden fácilmente y no son excesivos.	Х		1.2	1050 - 954	
1.7.1	Los dispositivos de advertencia se comprenden fácilmente y se aplican directivas sobre colores y señales de seguridad.	Х		1.2	1050 - 954	
1.7.2	Los riesgos persistentes se indican con señales de advertencia comprensibles por el usuario.		Х			
	Están situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.	Χ		1.2	1050 - 954	
	No limitan mas de lo necesario la observación del ciclo de trabajo.	Χ		1.2	1050 - 954	
	Permiten las operaciones indispensables de uso, limpieza y mantenimiento sin ser desmontados.	Χ		1.2	1050 - 954	
	Marcado. Cada máquina incorpora de forma indeleble:	Χ		5		
1.7.3	Nombre y dirección del fabricante.					
1.7.3	Marca CE y año de fabricación según anexo.	Χ		5		
•	Designación de la serie o modelo.	Χ		5		
	Número de serie.	Х		5		
	a) Cada máquina lleva un manual de instrucciones que indica como mínimo:	Х		1.6		
	• Recordatorio de indicaciones del marcado, con excepción del nº de serie e indicaciones para facilitar el					
	mantenimiento como direcciones de representantes, servicio post-venta, etc.					
	Las condiciones previstas para su utilización con arreglo al puesta 1.1.2 c).	Х		1.6		
	El o los puestos de trabajo que puedan ocupar los operadores.		Х			
	Las instrucciones para efectuar sin riesgo: la puesta en servicio.	Х		1.6		
	La utilización	X		1.6		
	La manutención (pero si se transporta de forma regular)	X	1	1.6		
	La instalación	X		1.6		
	El montaje y desmontaje	X		1.6		
	El reglaje	X		1.6		
	El mantenimiento (conservación y reparación)	X		1.6		
			X	1.0		
	En su caso, instrucciones de aprendizaje. Oi formando de la companya de la	V	^	4.0		
	Si fuera necesario, se advierten las contraindicaciones de uso.	X		1.6		
1.7.4	b) En el momento de entrada en servicio, la máquina está acompañada de un manual de instrucciones en la lengua del país de utilización y del manual original. El Manual de mantenimiento para uso del fabricante o su representante está en una sola lengua comunitaria.	Х		1.6		
	 c) El Manual de instrucciones incluye planos, esquemas, etc. necesarios para poner en servicio, conservar, inspeccionar, comprobar y, si fuera necesario, reparar la máquina y las instrucciones en particular en materia de seguridad. 	Х		1.6		
	d) La documentación que sirve de presentación de la máquina no se contradice con el Manual de instrucciones en materia de seguridad indicando los datos de ruido, según letra f) y vibraciones (ver 2.2).		Х			
	e) Se indican, si es necesario, las prescripciones para reducir el ruido y las vibraciones en el montaje.		Х			
	f) Se dan las siguientes indicaciones sobre el ruido producido por la máquina.		Х			
	Nivel de presión continuo equivalente ponderado A en los puestos de trabajo cuando supere los 70 dB(A). Si es inferior o igual a 70 dB(A) debe mencionarse.		Х			
	 Valor máximo de la presión acústica instantánea ponderada C. Cuando supere los 63 Pa (130 dB con relación a mPa). 		Х			
	 Nivel de potencia acústica emitido por la máquina A en los puestos de trabajo si el nivel de presión acústica equivalente ponderado A supera los 85 dB(A). 		Х			
	g) Máquinas para atmósferas explosivas: se incluyen todas las indicaciones necesarias.		X			
	h) En su redacción se ha tenido en cuenta el nivel de formación de los usuarios de la máquina.		Х			



2. REQUISITOS DE SEGURIDAD POR MOVILIDAD DE LA MÁQUINA.

2.1	Generalidades	PROC	CEDE	REFERENCIA		OTRAS
2.1	Generalidades	SI	NO	EXP.TEC.		NORMAS
	Definición.	Χ		1.2	292	
	Alumbrado		X			
	Diseño de la máquina con vistas a su manipulación.	Χ		1.2	292	

2.2	Puesto de trabajo	PROCEDE		REFERENCIA	NORMAS	OTRAS
		SI	NO	EXP.TEC.	EN	NORMAS
	Puestos de conducción.		Χ			
	Asientos.		Х			
	Otros puestos.		Х			

2.3	Mandos	PROCEDE		REFERENCIA	NORMAS	OTRAS
		SI	NO	EXP.TEC.	EN	NORMAS
	Instrumentos de mando.	Χ		1.2	60204	
	Puesta en marcha/desplazamiento.	Χ		1.2	60204	
	Detención del desplazamiento.	Χ		1.2	60204	
	Desplazamiento de máquinas con conductores a pie.		Χ			
	Fallo del circuito de mando.		Χ			

2.4	Medidas de protección contra peligros mecánicos	PROCEDE		REFERENCIA	NORMAS	OTRAS
		SI	NO	EXP.TEC.	EN	NORMAS
	Peligros debidos a movimientos no intencionados.	Х		1.4	1050 - 954	
	Peligros de rotura durante el funcionamiento.		Х			
	Peligros de vuelco de la máquina.		Х			
	Peligro de caída de objetos.		Х			
	Peligros de caídas desde los medios de acceso.		Х			
	Peligros debidos a los dispositivos de remolque.		Х			
	Peligros de la transmisión de potencia tractor-receptor.		Х			
	Peligros de los elementos móviles de transmisión.		Х			



2.5	Medidas de protección contra otros peligros	PROCEDE		REFERENCIA	NORMAS	OTRAS
			NO	EXP.TEC.	EN	NORMAS
	Baterías y acumuladores.	Х		1.2	60204	
	Incendio.		Х			
	Emisiones de polvo, gases, etc.		X			

2.6	Indicaciones	PROCEDE		REFERENCIA	NROMAS	OTRAS
		SI	NO	EXP.TEC.	EN	NORMAS
	Señalización-advertencia.		Х			
	Marcado.	Х		5		
	Manual de instrucciones (ver 1.7.4).	X		1.6		
	a) Indicaciones de las vibraciones generadas por la máquina.		Χ			
	b) Montaje de equipos intercambiables.		Χ			
	Peligros de los elementos móviles de transmisión.		Χ			